

Estimados socios:

Hace una semana les informábamos de cómo evolucionaba la situación del campo debido a los continuos episodios de lluvias y la situación no era nada buena. Lamentamos informarles que hoy, la situación no es mucho mejor. A pesar de que durante el fin de semana pasado hubo una mejoría notable, la lluvia de hoy martes 18 de marzo nos han dejado otros 20 litros, y la previsión para lo que queda de semana no es buena.

Pero ya saben que la causa principal de nuestra situación se debe al río Guadarrama. Como se explicó en la anterior comunicación, es el nivel del río y los desembalses de las presas los que provocan esta inundación persistente. La parte baja del campo tiene varios colectores de agua por los que normalmente el campo drena el exceso de agua hacia el río, pero ahora el río está más alto que el colector y eso hace que el agua entre hacia el campo.

Seguimos pendientes del caudal que las presas están liberando a los ríos, y si bien días atrás permanecía cerrada la presa de Valmayor, ésta comenzó a desembalsar a razón 20m³/s al alcanzar el 97% de su capacidad y la de La Jarosa también ha incrementado el caudal pasando de 3m³/s a 7 m³/s.


CUENCA DEL RÍO GUADARRAMA

Presa de Navalmedio - 0,7 m³/segundo. El caudal desembalsado va a parar al embalse de Valmayor a través del río Guadarrama y el trasvase de Las Nieves.


Presa de La Jarosa - 7 m³/segundo. El caudal desembalsado va a parar al embalse de Valmayor a través del río Jarosa.

Presa de Valmayor - 20 m³/segundo. El caudal desembalsado va a parar al cauce del río Aulencia

En cuanto al nivel del río, como pueden ver en el siguiente gráfico (estación de medición mas cercana al Club de Golf), donde se aprecian las crecidas pasadas, en las últimas horas ha vuelto a experimentar un aumento significativo alcanzando así el umbral naranja.



Para hacernos una idea de lo que pudiera pasar en las próximas horas, podemos observar otra estación de medición río arriba, en Collado Villalba. Las crecidas sufridas por nosotros en el campo se han correspondido con las crecidas medidas en dicha estación. Observen el importante aumento de altura desde esta noche pasada.



Esto se traduce en un aumento inmediato de agua en la zona de campo de prácticas y zonas aledañas

Fotografía de las 11:00hrs 18 de marzo



El Club, en su afán de poder ofrecer a sus socios al menos una parte del recorrido cuanto antes, está trabajando duro en la parte alta del campo, los hoyos 1 al 7. Previsiblemente será lo primero que podamos abrir pero no podemos darles una fecha concreta, pues el aporte de agua es muy importante y la capacidad del suelo para absorberla es casi nulo.

Por el momento tienen abiertos los pares 3, que les recordamos se encuentran también recién pinchados. Y adicionalmente, como ya se comunicó, el Club ha pedido colaboración a varios campos de Madrid y nos han brindado más plazas de correspondencia que tienen a su disposición llamando a Caddy Master.

Reciban un cordial saludo.

La Dirección